

Soudatape Flex

Descripción del producto

Soudatape Flex es una cinta adhesiva duradera para cubrir, de manera duradera y estanca al aire, superposiciones y salidas en aplicaciones interiores. Debido a su resistencia temporal a los rayos UV y a la intemperie, Soudatape Flex puede utilizarse en aplicaciones exteriores, siempre que se cubra dentro de los 6 meses posteriores a la instalación.

Propiedades

- Retardante de vapor
- Alta resistencia a la ranura
- Capa de cola sin disolvente
- Muy buena resistencia al envejecimiento
- Adherencia superior en las láminas más frecuentes, materiales no tejidos, madera, aluminio y PVC.
- Buena resistencia a la temperatura

Aplicaciones

- De hecho, su carácter elástico, Soudatape Flex es especialmente adecuado, sobre todo, para un acabado impermeable del aire y del vapor de salidas de tubos, conductos y vigas a través de las barreras antivapor y láminas que frenan el vapor.
- Puede utilizarse para encintar las costuras entre paneles aislantes.

Datos técnicos

Material		Film flexible en PE reforzado con fibras.
Elongación hasta rotura	EN ISO 29864	> 250 %
Capa de cola		Acrílico
Resistencia a la luz UV y a la intemperie		≥ 6 meses
Permeabilidad al vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	20.0 m
Fuerza a la tracción	EN ISO 29864	>15 N/cm
Temperatura de aplicación		-5°C → +40°C
Resistencia a la temperatura		-40°C → +70°C

Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

- Estado del sustrato
La superficie debe ser: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.
- Preparación del sustrato
No requiere tratamiento previo Se recomienda una prueba preliminar de adherencia en cada sustrato.
- Tipo de sustrato
Soudatape Flex tiene una buena adherencia a los siguientes sustratos: todas las superficies. Soudatape Flex no tiene buena adherencia o no es adecuado para PTFE (Teflon®), sustratos bituminosos.



Soudatape Flex

Método de aplicación

- Método de aplicación
Aplique Soudatape Flex, después de la eliminación parcial de la película protectora, centrada en la penetración a sellar. Evite los pliegues de la cinta y trabaje con piezas superpuestas más cortas. Presione la cinta firmemente mientras la aplica. Si es posible, use un rodillo de presión.
- Método de limpieza
Los residuos de cola pueden eliminarse con agua y jabón.
- Método de reparación
Reparar con: el mismo material.

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Embalaje/Logística

Color: Blanco

Embalaje: Rollo de 25 m

Longitud (m): 25 m

Anchura (mm): 60 mm and 150 mm

Período de validez: Al menos 12 meses a partir de la fecha de producción, en el embalaje original intacto, a una temperatura de +15°C hasta +30°C y una humedad relativa máxima del 65%.

Observaciones

- No usar a temperaturas inferiores a -5°C
- No usar en bases congeladas o bases en las que haya condensación.
- La presión aplicada y no la duración de la presión determinará la resistencia final de la pegado.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.